

Línea de asunto: Planchas FLEXCEL NXC y NXH: Actualizaciones de los números de los productos y los empaques

Estimados clientes:

A partir de septiembre de 2023, actualizaremos los empaques de los siguientes grosores y tamaños de las planchas FLEXCEL NXC y NXH:

| Tipo de plancha y grosor | Tamaño de la plancha |
|--------------------------|---|
| FLEXCEL NXC 2.84 mm | <ul style="list-style-type: none">• 0850 mm x 1800 mm• 1067 mm x 2032 mm• 1270 mm x 1651 mm• 1270 mm x 2032 mm |
| FLEXCEL NXC 3.18 mm | <ul style="list-style-type: none">• 1270 mm x 1651 mm• 1270 mm x 2032 mm |
| FLEXCEL NXC 3.94 mm | <ul style="list-style-type: none">• 0850 mm x 1800 mm• 1067 mm x 2032 mm• 1270 mm x 1651 mm• 1270 mm x 2032 mm |
| FLEXCEL NXH 2.54 mm | <ul style="list-style-type: none">• 1270 mm x 1651 mm• 1270 mm x 2032 mm |

Empaques: ¿qué cambiará?

Verá tres (3) cambios:

1. Un divisor de cartón reemplazará a la lámina de poliestireno (PS) existente.
2. Algunos productos cambiarán a 6 planchas por caja (consulte la Tabla 2).
3. El peso de cada caja de planchas aumentará (consulte las Tablas 1 y 2).

Estos cambios proporcionan el mismo nivel de protección a las planchas durante el envío, mientras que aumentan significativamente el reciclaje de nuestros empaques y eliminan el plástico de poliestireno (PS) del flujo de desperdicio del producto.

¿Qué acciones debo tomar?

Actualizar los números de parte de los catálogos y el peso en sus sistemas de pedidos de:

Kits de planchas: Si está pidiendo kits de planchas en este momento, siga con el pedido como hasta ahora. Nuestro representante de Miraclon Customer Care le informará que comenzará a recibir los empaques actualizados una vez que se agote el stock existente. En ese momento, deberá actualizar sus sistemas con los números de piezas y pesos en la Tabla 3.

Pedidos de planchas independientes: Si está haciendo un pedido de cajas de planchas independientes deberá actualizar sus sistemas y empezar a hacer los pedidos con los números actualizados de los productos enumerados en las Tablas 1 y 2.

Comparta esta información con los colegas que considere necesario.

Si tiene alguna duda sobre este mensaje, póngase en contacto con su gerente de ventas local de asistencia técnica. Estamos aquí para ayudarlo.

Gracias por elegir las soluciones FLEXCEL NX.

Tabla 1: Productos que siguen con 5 planchas por caja y 6 cajas por pallet

| N.º de producto discontinuado | Descripción | Peso actual por caja (kg) | N.º de producto de reemplazo | Descripción | Peso del producto de reemplazo por caja (kg) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 20402114 | NXC 284 0850 1800 0005 | 39.0 | 20402114Y1 | NXC 284 0850 1800 5P S6 | 45.2 |
| 20402115 | NXC 284 1067 2032 0005 | 63.3 | 20402115Y1 | NXC 284 1067 2032 5P S6 | 60.0 |
| 20402116 | NXC 394 0850 1800 0005 | 47.8 | 20402116Y1 | NXC 394 0850 1800 5P S6 | 52.7 |
| 20402117 | NXC 394 1067 2032 0005 | 67.7 | 20402117Y1 | NXC 394 1067 2032 5P S6 | 70.0 |

Tabla 2: Productos que cambian a 6 planchas por caja y 5 cajas por pallet

| N. ° de producto discontinuado | Descripción | Peso actual por caja (kg) | N. ° de producto de reemplazo | Descripción | Peso del producto de reemplazo por caja (kg) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 20394925 | NXC 284 1270 1651 0005 | 57.4 | 20500172 | NXC 284 1270 1651 6P S5 | 73.6 |
| 20402096 | NXC 318 1270 1651 0005 | 64.6 | 20500175 | NXC 318 1270 1651 6P S5 | 73.3 |
| 20402094 | NXC 318 1270 2032 0005 | 77.1 | 20500176 | NXC 318 1270 2032 6P S5 | 89.8 |
| 20402095 | NXC 394 1270 1651 0005 | 72.5 | 20500179 | NXC 394 1270 1651 6P S5 | 81.0 |
| 20402181 | NXH 254 1270 1651 0005 | 65.2 | 20500182 | NXH 254 1270 1651 6P S5 | 66.6 |
| 20376723 | NXC 284 1270 2032 0005 | 77.2 | 20500104 | NXC 284 1270 2032 6P S5 | 83.3 |
| 20402037 | NXC 394 1270 2032 0005 | 90.2 | 20500103 | NXC 394 1270 2032 6P S5 | 99.4 |
| 20394907 | NXH 254 1270 2032 0005 | 67.2 | 20500105 | NXH 254 1270 2032 6P S5 | 81.6 |

Tabla 3: Números de kits de productos actualizados

| N. ° de kit discontinuado | N. ° de kit de reemplazo | Descripción del kit | N. ° de catálogo de la plancha | N. ° de cajas de planchas por kit | N. ° de catálogo de TIL o TIL-R | N. ° de cajas de películas por kit |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| KIT-20402114R | K20402114R-30 | NXC 284 0850 1800 30 SETS | 20402114Y 1 | 6 | 3100599 4 | 1 |
| KIT-20402115R | K20402115R-30 | NXC 284 1067 2032 30 SETS | 20402115Y 1 | 6 | 3100599 5 | 1 |
| KIT-20394925R | K20500172R-30 | NXC 284 1270 1651 30 SETS | 20500172 | 5 | 2050014 8 | 1 |
| KIT-20402096R | K20500175R-30 | NXC 318 1270 1651 30 SETS | 20500175 | 5 | 2050014 8 | 1 |
| KIT-20402094R | K20500176R-30 | NXC 318 1270 2032 30 SETS | 20500176 | 5 | 2050014 5 | 1 |
| KIT-20402116R | K20402116R-30 | NXC 394 0850 1800 30 SETS | 20402116Y 1 | 6 | 3100599 4 | 1 |
| KIT-20402117R | K20402117R-30 | NXC 394 1067 2032 30 SETS | 20402117Y 1 | 6 | 3100599 5 | 1 |
| KIT-20402095R | K20500179R-30 | NXC 394 1270 1651 30 SETS | 20500179 | 5 | 2050014 8 | 1 |
| KIT-20402181R | K20500182R-30 | NXH 254 1270 1651 30 SETS | 20500182 | 5 | 2050014 8 | 1 |
| KIT-20376723R | K20500104R-30 | NXC 284 1270 2032 30 SETS | 20500104 | 6 | 2050014 5 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------|---|--------------|---|
| KIT- 20402037R | K20500103R -30 | NXC 394 1270 2032 30 SETS | 20500103 | 6 | 2050014 5 | 1 |
| KIT- 20394907R | K20500105R -30 | NXH 254 1270 2032 30 SETS | 20500105 | 6 | 2050014 5 | 1 |